

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 337-96-06, факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного Управления МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

т. 338-96-68, факс 338-96-29 (код 846)

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара

Управление надзорной деятельности по Самарской области

443096, г. Самара, ул. Чернореченская, 55

т. 338-25-31, факс 338-25-31 (код 846)

Отдел надзорной деятельности Железнодорожного района г.о Самара

Управления надзорной деятельности по Самарской области

443082, г. Самара, ул. Горная, 15

т. 338-25-09, факс 338-25-09 (код 846)

Предписание № 122/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

общеобразовательной школы №76 в лице директора – Шехмаметьевой Наи́ли Ками́льевны

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г.о. Самара по пожарному надзору № 122 от « 04 » мая 2012 года,

(наименование органа ОНД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 12 ч. 10 мин. « 15 » мая 2012 г. по 12 ч. 55 мин. « 15 » мая 2012 г. и

с 11 ч. 30 мин. « 18 » мая 2012 г. по 12 ч. 10 мин. « 18 » мая 2012 г.

проведена проверка

инспектором отдела надзорной деятельности Железнодорожного района г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

лейтенантом внутренней службы Полищук Дарьей Алексеевной 36 : старшим инженером

(пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

отдела надзорной деятельности Железнодорожного района г.о. Самара капитаном внутренней

службы Черновым Денисом Алексеевичем зданий, сооружений, помещений и территории

расположенных по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 32/20

совместно с директором МБОУ СОШ №76 Шехмаметьевой Наи́лей Ками́льевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Предпи- сания	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) наруше- ны	Срок уstra- нения нарушения обязатель- ных требо- вания пожарной безопасно- сти	Отмет- ка (под- пись) о вы- полне- нии (ука- зывает- ся только вы- полне- ние)
1	2	3	4	5
122/1/1-1	монтаж линий СОУЭ незащищены негорючим материалами	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструк- циях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании кото- рых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.9	15.08.2013 <i>выполнено</i>	
122/1/1-2	допускается установка точечных пожарных извещателей на расстоя- нии менее 0,1 м от стен (нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-01 п. 12.18*);	При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на рас- стоянии от стен не менее 0,1 м. НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигна- лизации» п.12.18*	15.08.2013 <i>800000 руб</i>	
122/1/1-3	зазор между маршами лестниц шириной в свету менее 75 мм (нарушение: ППБ 01-03 п.3; СНиП 21- 01-97* п.8.9	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует преду- сматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.9	15.08.2013 <i>Нет</i> <i>технической</i> <i>возможности</i>	
122/1/1-4	отсутствуют противопо- жарные люки (аварийный выход в чердачное поме- щение) с пределом огне- стойкости, не ниже EI 30 (нарушение: СНиП 21-01- 97* табл. 2 п. 5.14*)	Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразде- ляются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопо- жарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*	15.08.2013 <i>200000 руб</i>	
122/1/1-5	не выполнены в фотолю- минесцентном исполнении планы эвакуации людей на случай возникновения пожара (нарушение: ППБ 01-03 п. 3.)	Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов. 6.2.8 Фон плана эвакуации должен быть желтова- то-белым или белым для фотолюминесцентных материалов ГОСТ Р 12.2.143.2009 п. 6.2.7, п. 6.2.8	15.08.2013 <i>выполнено</i>	
122/1/1-6	отсутствует автоматиче- ская пожарная сигнализа- ция в помещении дирек- тора по учебно- воспитательной работе, в малом спортивном зале, в большом спортивном зале, над сценой актового зала (столовой), в подсобных помещениях столовой (нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 110-03 п.4)	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установка- ми все помещения независимо от площади НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4	15.08.2013 <i>выполнено</i>	

122/1/1-7	допускаются сколы (заужение ширины проступи) на лестничных маршах в помещении школы, а также на лестничных маршах ведущих непосредственно на улицу (нарушение: СНиП 21-01-97* п. 6.30*);	Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*		выпущено
122/1/1-8	допускается в лестничных клетках использование оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (нарушение: СНиП 21-01-97* п. 6.32*);	В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.32*	15.08.2013	200 000 руб
122/1/1-9	не предусмотрена высота эвакуационных выходов находящихся в подвале не менее 1,9 (м) (нарушение: СНиП 21-01-97* п. 6.16);	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16	15.08.2013	нет технической возможности
122/1/1-10	не отделены глухой противопожарной перегородкой 1-го типа эвакуационные выходы из подвалов от остальной части лестничной клетки (нарушение: СНиП 21-01-97* п. 6.9*);	Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.9*	15.08.2013	70 000 руб
122/1/1-11	не предусмотрена лестница, ведущая из подвального помещения 2-го типа (нарушение: СНиП 21-01-97* п. 6.24*);	Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за исключением случая, указанного в 6.9. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.24*	15.08.2013	10 000 руб
122/1/1-12	допускаются перепады высот менее 45 см при выходе из столовой (актового зала) и при выходе на улицу по запасному эвакуационному выходу (нарушение: СНиП 21-01-97* п. 6.28*);	В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*	15.08.2013	выпущено
122/1/1-13	не разделены между собой части здания (помещения) различных классов функциональной пожарной опасности противопожарными преградами (общий коридор класс функциональной пожарной опасно-	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожар-	15.08.2013	70 000 руб

	сти – Ф 4.1 не отделены от мастерских класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1) (нарушение: СНИП 21-01-97* п.7.4);	ных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4		
122/1/1-14	отсутствуют ограждения с перилами на эвакуационных выходах высотой более 45 см (нарушение: СНИП 21-01-97* п.6.28*);	При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.28*	15.08.2013	75000/45
122/1/1-15	Отсутствует самосветящееся табло «Выход» над выходом из большого спортзала (нарушение: ППБ 01-03 п.61);	Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности» п. 61	15.08.2013	выполнено
122/1/1-16	отсутствует ограждение на лестницы 3-го типа ведущей из подсобного помещения актового зала на улицу (нарушение: СНИП 21-01-97* п.6.30*);	Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1, 2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.30*	15.08.2013	75000/45

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности Железнодорожного
(должность, фамилия, инициалы государственного
района г.о. Самара Полищук Д.А.
инспектора по пожарному надзору)



« 18 » мая 2012 г.

Старший инженер отдела надзорной деятельности Железнодорожного
(должность, фамилия, инициалы государственного
района г.о. Самара Чернов Д.А.
инспектора по пожарному надзору)



« 18 » мая 2012 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ СОШ №76 Шехмаметьева Наиля Камильевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » мая 2012 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору